


WAS TUN, WENN...


EIN LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG AN GEZE TÜRSCHLIESSERN

Vielen Dank, dass Sie sich für Türtechnik aus dem Hause GEZE entschieden haben. Mit diesem Dokument erhalten Sie eine Übersicht von möglichen Fehlern an Ihrer Anlage und wie Sie diese gegebenenfalls selbst beheben können.

Aufbauschema – GEZE Türschließer



1. Türschließergröße/Schließkraft
2. Schließgeschwindigkeit
3. Endschlag (TS 5000/TS 4000 S)
4. Öffnungsdämpfung
5. Schließverzögerung (TS 4000 S/TS 5000 S)
6. Schließkraftanzeige




Nur bei GEZE TS 4000


Einstellung Endschlag



mit Endschlag



ohne Endschlag



- Bitte beachten Sie, dass die Einstellschrauben nur mit größter Vorsicht und dem richtigen Werkzeug verwendet werden sollten
- Bei Türschließern an Brandschutz-, Rettungsweg- und Fluchtwegtüren, rufen Sie bitte einen qualifizierten Techniker zur Hilfe

| Beschreibung des Problems | Ursache | Abhilfe |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tür schließt nicht | Behinderung des Schließvorgangs (schleifende Türen, klemmende Dichtungen) | Behinderung beseitigen |
| | Schließkrafteinstellung (1) zu gering | Schließkrafteinstellung (1) (Türschließergröße) erhöhen |
| | Luftzug | Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage) |
| | Mechanische Feststellung eingerastet | Zuziehen bis Feststellung freigibt |
| Tür schließt nur langsam | Behinderung des Schließvorgangs (schleifende Türen, klemmende Dichtungen) | Behinderung beseitigen |
| | Schließkrafteinstellung (1) zu gering | Schließkrafteinstellung (1) (Türschließergröße) erhöhen |
| | Luftzug | Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage) |
| | Schließgeschwindigkeit (2) zu gering | Schließgeschwindigkeit erhöhen (2) |

| Beschreibung des Problems | Ursache | Abhilfe |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tür schlägt zu stark zu | Schließgeschwindigkeit (2) zu hoch | Geschwindigkeit verringern (2) |
| | Endschlag (3) zu stark | Endschlageinstellung verringern (3) |
| | Türschließer verliert Öl | Türschließer erneuern |
| | Luftzug | Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage) |
| Tür schließt, fällt aber nicht ins Schloss | Schließkraft (1) oder Endschlag (3) zu gering eingestellt | Schließkraft (1) oder Endschlageinstellungen (3) erhöhen |
| | Schlossfalle schwergängig | Prüfen, Fetten (Herstellervorgaben beachten) |
| Tür öffnet zu schwer | Schwergängige Türe / Bänder (schleifende Türen, klemmende Dichtungen) | Behinderung beseitigen / Bänder einstellen |
| | Falsche Schließergröße (1) | Schließkraft (1) reduzieren (Mindestschließkraft an Brandschutztüren beachten) |
| | Luftzug | Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage) |
| Tür beschleunigt kurz vor endgültiger Schließung und schlägt zu | Endschlag (3) zu stark eingestellt | Prüfen und einstellen |
| Tür wird ab ca. 80° Öffnungswinkel schwergängig | Öffnungsdämpfung (4) zu stark eingestellt | Prüfen und einstellen |
| Optionale mechanische Feststellung ohne Funktion | Nicht aktiviert / Feststellwinkel wird nicht erreicht | Prüfen und einstellen, Türe über den Feststellwinkel öffnen |
| Türschließer lässt sich nicht mehr einstellen | Ventilschrauben / Einstellschraube überdreht / beschädigt | Türschließer erneuern |

Kontakt

Für den Fall, dass weiterhin eine Beeinträchtigung besteht, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns umgehend. Unsere Kollegen von GEZE Service stehen Ihnen zur Verfügung:

GEZE SERVICELINE 24H: Tel.: 01802 9233 92*
GEZE SERVICE ERSATZTEILE: Tel.: 07152 9233 31
GEZE SERVICE TECHNISCHER SUPPORT: Tel.: 07152 9233 99

E-MAIL: service-info.de@geze.com

WEB: www.geze.de/service

[* €0,06 / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. €0,42]

