


This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the drawing or the revision date. GEZE and its logo are trademarks of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Kopfmontage Bandgegenseite transom mounting, opposite hinge side

Gestänge-Ausführung linkage variation	Leibungstiefe soffit depth	Türöffnungswinkel door opening angle
EMD LT 000-100	000-100	max. 100°
EMD LT 100-200	100-200	max. 100°
EMD LT 200-300	200-300	max. 100°



ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

- assemble buffer
- loose lever screws
- assemble lever 2 at the door / door frame
- assemble lever 1 at the gear shaft with the enclosed screw, fasten it with 15Nm torque
- preload lever 1 with ca. 5°
- fasten both lever screws

DISASSEMBLING INSTRUCTIONS:

- Open the door in order to relax the spring to the minimum
- loose the lever screws (preload relaxes)
- remove the linkage

IMPORTANT:

- + Take care of the correct placement of lever 1 to the gear shaft. Otherwise the toothing of the lever an shaft could be damaged
- + Preload the spring not beyond the 3. graduation
- + A buffer must be assembled by others

MONTAGEHINWEISE:

- Türanschlag montieren
- Gestängeschrauben öffnen
- Tür in Offenstellung bringen
- Hebel 2 an Tür/Türrahmen montieren
- Hebel 1 auf die Antriebsachse ansetzen und mitgelieferte Schraube mit 15Nm anziehen
- Hebel 1 mit ca. 5° vorspannen
- Beide Gestängeschrauben anziehen

DEMONTAGEHINWEIS

- Tür in Offenstellung bringen, sodass die Schließfeder weitgehend entspannt ist
- Gestängeschrauben lösen (Vorspannung löst sich)
- Gestänge demontieren

WICHTIG

- +Unbedingt sicherstellen, dass Hebel 1 richtig auf die Achse angesetzt wird, sonst wird die Kronenverzahnung des Hebels beschädigt
- +Die Schließfeder darf max. bis zum 3. Teilschritt vorgespannt werden.
- +Es muß bauseits eine Türöffnungsbegrenzung montiert werden.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungs-Zustandes. GEZE übernimmt keine Anstands- oder Gewährleistungen für Schäden, die durch die Verwendung dieser Zeichnung entstehen. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nicht zugänglich. Die Zeichnung ist ausschließlich für den Zweck der Herstellung der Zeichnung vorgesehen. Die Zeichnung ist ausschließlich für den Zweck der Herstellung der Zeichnung vorgesehen. Vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder ververvielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

		GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation MO Gestaenge EMD Invers linkage EMD invers	
		vertraulich / confidential			
		Datum / date	Name / name	Blatt / von sheet / of	Material-Nr. ID-no.
		erstellt / drawn	tba6	1 / 2	118268
		gepr. / checked	tba1	Maßstab scale	
		Ersatz für: subst. for:		Sprache / language	Zeichnungs-Nr. / document-no.
		Ersetzt durch: subst. with:		D	70106-9-9551
EMPB	Dok.version doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.	
	00	30.04.10	tba6	48067	